



GEVEL KRACHT
WAARDEVAST BEHOUD

Kantoorgebouw
Scheveningseweg 42 Den Haag



Afbeelding 1



Afbeelding 2



GEVEL KRACHT
WAARDEVAST BEHOUD

Kantoorgebouw
Scheveningseweg 42 Den Haag



Afbeelding 3 (oud)



Afbeelding 4 (nieuw)



GEVEL KRACHT
WAARDEVAST BEHOUD

Kantoorgebouw
Scheveningseweg 42 Den Haag



Afbeelding 5 (oud)



Afbeelding 6 (nieuw)



GEVEL KRACHT
WAARDEVAST BEHOUD

Kantoorgebouw
Scheveningseweg 42 Den Haag



Afbeelding 7 (oud)



Afbeelding 8 (nieuw)

Kantoorgebouw
Scheveningseweg 42 Den Haag



Afbeelding 9 (beschadigd voegwerk torentje)




Afbeelding 10 (hersteld voegwerk torentje)



GEVEL KRACHT
WAARDEVAST BEHOUD

Kantoorgebouw
Scheveningseweg 42 Den Haag



Afbeelding 11 (Herstel bliksem afleiding)



Afbeelding 12 (Herstel bliksem afleiding en hersteld voegwerk torentje)